

Zahntechnischer Aufwand

(Arbeitstage ohne Feiertage)

Um optimalen Zahnersatz herzustellen, sind für die Zeitplanung in der Praxis folgende Arbeitstage einzurechnen.

	Arbeitstage
Valplast	
Valplast ohne Einprobe 1 - 4 Zähne	3-5
Valplast ohne Einprobe 4 - 9 Zähne	4-6
Prothetik	
Planungen	1-2
Löffel / Biss	2-3
Wurzelkappen	2-3
Totalprothetik zur Einprobe	5
Totalprothetik Fertigstellung nach Einprobe	5
Modellguss Einprobe	10
Modellguss Fertigstellung nach Einprobe	5
Metallfreier Zahnersatz	
Veeners, Empressinlay; e.max Inlay	5
Vollkeramikkrone; e.max	5
Vollkeramikbrücke	8-10
➔ mit Einprobe	plus 3
Kronen und Brücken	
VMK einzel	5
Implantatkrone	7-14
➔ mit Einprobe	plus 3
Brücken 3 Glieder	5-7
Brücken 3 - 6 Glieder	7-10
Brücken 6 und mehr Glieder	10-14
➔ mit Einprobe	plus 5
Abnehmbarer Zahnersatz	
Primärteile	5
Aufstellung zur Einprobe	5
Gesamteinprobe	10
Fertigstellung	5-7
Schienen	
Bleicherschienen	2-3
Michiganschiene	4-5
Aufbisschiene	2-3

Gerne berücksichtigen wir Ihre Wünsche nach Absprache. Diese sind ungefähre Richtzeiten und können je nach Aufwand variieren.